

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA
2022-11-24
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO
Carrera 115 # 6 - 40
BARRIO
PANCE
RAZÓN SOCIAL
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRAMONTES RESIDENCIA B

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Cilia Maria Mejia

PERSONA QUE ATIENDE

Mery Mejia

CÉDULA DEL PROPIETARIO

NIT 805000176-8

TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3113212455

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

miramontesb76@gmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F077300360000

AVALÚO

167,933,000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

quebrada guali

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☒ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

4

.....

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

.....

LONGITUD (M)

.....

ÁREA (M)

.....

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

.....

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.354437 -76.52096 0 0

latitud (x.y °)


3.354437

longitud (x.y °)

-76.52096

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

se realiza recorrido ala quebrada guali se evidencia con margen protectora despejada con vegetacion a los lados presenta un encerramiento por parte del conjunto residencial miramontes B-C

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)