

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA 2022-11-24
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO calle 15 # 122 - 151
BARRIO PANCE
RAZÓN SOCIAL CONJUNTO RESIDENCIAL PALO VERDE

USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Victoria Eugenia Pineda

PERSONA QUE ATIENDE

Ivan Miranda

CÉDULA DEL PROPIETARIO

900799013-1

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

4064766

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

admonpaloverde@gamil.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE
guarda de seguridad

ESTADO

- Con concesión
 Sin concesión

NUMERO CATASTRAL
F080900280901

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION
derivacion 5-3-1-1

CALIDAD DEL BIEN

- Privado
 Público

CUENTA CON PERMISO?

- Si
 No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

TIPO DE VERTIMIENTO

- Puntual
- No puntual
- No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- Doméstico
- No Doméstico
- Agua lluvia
- Otro
- No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

2

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.341638 -76.53696 0 0

latitud (x.y °)

3.341638

longitud (x.y °)

-76.53696

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

se hace visita de seguimiento y control a la derivacion 5-3-1-1 que esta ubica en el predio del conjunto residencial palo verde, esta pasa por el centro del predio, cuenta con lindero de zona verde, ahi un puente de paso que atraviesa la derivacion, cuenta con canal natural, pasa de forma subterranea por la zona vehicula, no se ve indicio de contaminacion

FICHA

ACTA 42338 CALLE 15 #122-151-8_57_56.pdf