

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA 2022-11-24
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO CALLE 16A #122-00
BARRIO PANCE
RAZÓN SOCIAL LILIANA CABRERA SANCHEZ

USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

LILIANA CABRERA SANCHEZ

PERSONA QUE ATIENDE

CLEMENTE B

CÉDULA DEL PROPIETARIO

38991046/79112892

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3014302106

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESPOSO PROPIETARIA

ESTADO

- Con concesión
- Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F080900230000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

derivacion 5-3-1-2

CALIDAD DEL BIEN

- Privado
- Público

CUENTA CON PERMISO?

- Si
- No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

10

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.342667 -76.536187 0 0

latitud (x.y °)

3.342667

longitud (x.y °)

-76.536187

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

Se realiza visita de IVC a la derivacion 5-3-1-2 del rio Pance que atraviesa el predio LILIANA CABRERA encontrandose que su cauce es natural, su uso es ornamental - estetico, no consuntivo. En el moemnto de la visita no se evidencian residuos solidos, no se evidencian vertimientos, hay buen flujo de caudal , no se perciben malos olores, su AFP esta denro de lo establecido en ambas margenes. EN SEGUNDA VISITA SE OBSERVA CAPTACIÓN DE DE AGUA CON MOTO BOMBAS PARA RIEGO DE JARDIN ; EL PREDIO NO TIENE CONCESIÓN DE AGUA SUPERFICIAL . EL USUARIO NO CANCELÓ LA TUA EN LOS AÑOS 2019-2020-2021; NO SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÒN, EL PREDIO RESPETA EL AFPDE LA DERIVACIÒN 15 METROS APROX, EL USO DEL AFP ES EL JARDIN Y ARBOLES SILVESTRES.

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)