

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA yyyy-mm-dd
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO CALLE 17 A # 121 - 384
BARRIO pance
RAZÓN SOCIAL AMANDA RODRIGUEZ

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☐ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

AMANDA RODRIGUEZ

PERSONA QUE ATIENDE

ELIANA SANCHEZ

CÉDULA DEL PROPIETARIO

31264763

TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3104295277

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

hija

ESTADO



Con concesión



Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F079100260000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

CALIDAD DEL BIEN



Privado



Público

CUENTA CON PERMISO?



Si



No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☒ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE CAPTACIÓN

- ☐ Pozo
- ☒ Aljibe
- ☐ Galería filtrante
- ☐ Otro

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE VERTIMIENTO

- ☒ Puntual
- ☐ No puntual
- ☐ No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- ☐ Doméstico
- ☐ No Doméstico
- ☒ Agua lluvia
- ☐ Otro
- ☐ No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP


- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☒ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)	
ÁREA (M)	
FOTO 1	
Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)	
FOTO 2	
Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)	
UBICACIÓN	
3.344854 -76.531844 0 0	
latitud (x.y °)	
3.344854	
longitud (x.y °)	
-76.531844	
altitud (m)	
precisión (m)	
	

OBSERVACIONES

MANIFIESTAN QUE EL AGUA DE LA DERIVACIÓN VIENE CON OLORES FUERTES Y CON PRESENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)