

# CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA 2022-11-24
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO <b>carrera 120 # 13 - 80</b>
BARRIO <b>PANCE</b>
RAZÓN SOCIAL <b>CONDOMINIO MIRADOR DE LA UMBRIA</b>

## USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

## PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

**CARLOS ALBERTO OSORIO**

## PERSONA QUE ATIENDE

**Jarvi Burbano**

## CÉDULA DEL PROPIETARIO

**800076743-2**

## TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

**3182432858**

## CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

**info@administracionesgj.com**

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

**TODERO**

ESTADO

- Con concesión
- Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

**F078900150000**

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

**derivacion 4-4-2**

CALIDAD DEL BIEN

- Privado
- Público

CUENTA CON PERMISO?

- Si
- No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

TIPO DE VERTIMIENTO

- Puntual
- No puntual
- No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- Doméstico
- No Doméstico
- Agua lluvia
- Otro
- No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

## USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

## CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

3

---

## ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

## DIÁMETRO (M)

## LONGITUD (M)

## ÁREA (M)

## FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

---

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (&lt;5MB)

UBICACIÓN

**3.348274 -76.53833 0 0**

latitud (x.y °)


3.348274

longitud (x.y °)

-76.53833

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

**se hace visita de seguimiento y control a la derivacion 4-4-2 ubicada en el predio del conjunto mirador de la umbria. esta ingresa por el lateral derecho del fondo del predio, la cual se divide en dos y pasa por la parte trasera de las casas, cuenta con sectores de linderos naturales y canal en piedra. se unifican al fondo del lateral izquierdo del predio y salen del conjunto. cuenta con acueducto el cual usa agua de la derivacion y es potabilizada. se observa que se le hace limpieza y mantenimiento a la derivacion. la persona que atiende la visita manifiesta en ocasiones disminuya bastante el caudal de la derivacion, se pondra en conocimiento para hacer el debido seguimiento /// Falta observaciones**

FICHA

ACTA # 207-16\_4\_30.pdf