

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA
2022-11-21
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO
Carrera 119 #6-121
BARRIO
pance
RAZÓN SOCIAL
Convento santisimo nombre

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

SAMUEL FORERO

PERSONA QUE ATIENDE

FERNANDO CABRERA

CÉDULA DEL PROPIETARIO

890301398-7

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3104119771

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

padresdominicoscali@gmail.com

10/12/22, 23:20

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE JARDINERO
ESTADO ☐ Con concesión ☐ Sin concesión
NUMERO CATASTRAL F078800020000
AVALÚO
TIPO DE COBRO
NOMBRE DE LA DERIVACION
CALIDAD DEL BIEN ☒ Privado ☐ Público
CUENTA CON PERMISO? ☐ Si ☐ No
CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☒ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

Aprox. 10 Metros al lado derecho izquierdo y aprox 10 metros al lado derecho

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.3486 -76.545229 0 0

latitud (x.y °)


3.3486

longitud (x.y °)

-76.545229

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

se realiza recorrido ala derivacion intermitente FID 5296 se evidencia una derivacion con margen protectora despejada
ademas manifiesta no hacer uso del recurso hidrico pagan la TUA

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)