

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA
2022-11-23
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO
CARRERA 120 #15-123
BARRIO
PANCE
RAZÓN SOCIAL
CONDOMINIO CAMPESTRE ALAMEDA CAÑAS GORDAS

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

LORENA MARROQUIN

PERSONA QUE ATIENDE

LORENA MARROQUIN

CÉDULA DEL PROPIETARIO

900236752-9

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3222806144

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

cr.alameda120@gmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE
ESTADO ☐ Con concesión ☐ Sin concesión
NUMERO CATASTRAL F103200340801
AVALÚO
TIPO DE COBRO
NOMBRE DE LA DERIVACION QUEBRADA GUALI
CALIDAD DEL BIEN ☒ Privado ☐ Público
CUENTA CON PERMISO? ☐ Si ☐ No
CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE CAPTACIÓN

- ☐ Pozo
- ☐ Aljibe
- ☒ Galería filtrante
- ☐ Otro

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE VERTIMIENTO

- ☒ Puntual
- ☐ No puntual
- ☐ No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- ☐ Doméstico
- ☐ No Doméstico
- ☒ Agua lluvia
- ☐ Otro
- ☐ No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☒ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

3

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.349093 -76.536832 0 0

latitud (x.y °)


3.349093

longitud (x.y °)

-76.536832

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

QUEBRADA GUALI, Se evidencia vertimientos de aguas lluvias a la quebrada, no cumple con la AFP, el usuario pagara la TUA. En el momento de la visita se logra evidenciar un aparente hallazgo de una galeria filtrante que esta generando daños a algunas viviendas del condominio.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)