

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO

12

FECHA

2022-11-22

NOMBRE DEL ENCUESTADOR

DIRECCION DEL PREDIO

carrera 120 N#15-123

BARRIO

PANCE

RAZÓN SOCIAL

CONDOMINIO CAMPESTRE ALAMEDA CAÑASGORDAS

USO DEL PREDIO

- Agropecuario
- Minería
- Manufactura
- Electricidad
- Saneamiento
- Construcción
- Comercio
- Servicios
- Institucional
- Cultura
- Vivienda
- Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

PERSONA QUE ATIENDE

Lorena Marroquin

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

322 2806144

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ADMINISTRADORA

ESTADO

Con concesión

Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F103200190000

AVALÚO

45130000

TIPO DE COBRO

LOTE

NOMBRE DE LA DERIVACION

quebrada Guali

CALIDAD DEL BIEN

Privado

Público

CUENTA CON PERMISO?

Si

No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- Ornamental/Estético
- Domestico/aseo/recreativo
- Acueducto/consumo humano
- Riego/abrevadero
- N/A
- Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- Si
- No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- Si
- No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- Si
- No

USO ACTUAL DEL AFP

- Guadual
- Bosques/árboles/arbustos
- Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- Sin cobertura vegetal
- Puente
- Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- Muro/reja/malla
- Edificaciones/edificios/casas
- Juegos infantiles
- Residuos sólidos/RCD
- Mixto
- Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- Permanente
- Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

282.852

ÁREA (M)

2320.468

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.349757 -76.535964 0 0

latitud (x.y °)


3.349757

longitud (x.y °)

-76.535964

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

se realiza visita de seguimiento y control a quebrada Guali ubicada en el predio de condominio campestre alameda cañas gordas, en la cual se evidencia tiene linderos de zona verde, canal con piedra natural, ingresa por el lateral derecho del conjunto y cruza por el predio hasta el fondo del condominio, cruza por casas las cuales se observa le dan su debido cuidado, no se observan factores contaminantes, se observa en la quebrada ahi vida (peces) las tuberías que dan a la quebrada son de aguas lluvias

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)