

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA
2022-11-26
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO
Colegio Bennett
BARRIO
Pance
RAZÓN SOCIAL

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☐ Vivienda
- ☒ Otro

CUAL?

Educativo

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

PERSONA QUE ATIENDE

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

☐ Con concesión

☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F028000060000

AVALÚO

35146000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

quebrada guali

CALIDAD DEL BIEN

☒ Privado

☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

☐ Si

☒ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☒ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☒ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE VERTIMIENTO

- ☒ Puntual
- ☐ No puntual
- ☐ No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- ☐ Doméstico
- ☐ No Doméstico
- ☐ Agua lluvia
- ☐ Otro
- ☒ No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☒ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

2 metros

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente


DIÁMETRO (M)

0

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

238

FOTO 1 Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)	
FOTO 2 Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)	
UBICACIÓN 3.359553 -76.531628 1003.7000122070312 26.990999221801758 latitud (x.y °) 3.359553 longitud (x.y °) -76.531628 altitud (m) 1003.7000122070312 precisión (m) 26.990999221801758 	
OBSERVACIONES Vertimiento en la margen derecha de la quebrada guali, este vertimiento organolépticamente sin olor, pero si cambia de color de café oscuro a café claro	
FICHA Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)	