

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO
FECHA
2022-11-24
NOMBRE DEL ENCUESTADOR
DIRECCION DEL PREDIO
Carrera 106A #18 - 160
BARRIO
Ciudad Jardin
RAZÓN SOCIAL
COLEGIO ALEMAN

USO DEL PREDIO ☐ Agropecuario ☐ Minería ☐ Manufactura ☐ Electricidad ☐ Saneamiento ☐ Construcción ☐ Comercio ☐ Servicios ☒ Institucional ☐ Cultura ☐ Vivienda ☐ Otro
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL KAI UWE RICHTER BONILLA
PERSONA QUE ATIENDE HOLMES BOCANEGRA
CÉDULA DEL PROPIETARIO 890300520-5
TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE 4868000
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE coordinadorserviciosgenerales@aleman.edu.co

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F078000010000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

derivacion 4

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE CAPTACIÓN

- ☒ Pozo
- ☐ Aljibe
- ☐ Galería filtrante
- ☐ Otro

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☒ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.359677 -76.52899 0 0

latitud (x.y °)


3.359677

longitud (x.y °)

-76.52899

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

Se realiza visita de IVC a la derivacion 4 del rio Pance que atraviesa el predio COLEGIO ALEMAN encontrandose que su cauce es natural, su uso es ornamental - estetico, no consuntivo. En el momento de la visita no se evidencian residuos solidos, se observa hojaras dentro de su cauce por la lluvia del dia anterior, no se perciben malos olores , no se evidencian vertimientos, su AFP es mixta (edificaciones. plantas ornamentales, zona dura) su flujo es regular.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)