CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO

FECHA

2022-11-24

NOMBRE DEL ENCUESTADOR

DIRECCION DEL PREDIO

Carrera 127 #11-05

BARRIO

pance

RAZÓN SOCIAL

COLEGIO CAMPESTRE ANGLOHISPANO Primaria

USO DEL PREDIO

- ( ) Agropecuario
- ( ) Minería
- ( ) Manufactura
- ( ) Electricidad
- ( ) Saneamiento
- ( ) Construcción
- ( ) Comercio
- ( ) Servicios
- (•) Institucional
- ( ) Cultura
- ( ) Vivienda
- ( ) Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Adriana Torres Manzano

PERSONA QUE ATIENDE

LINA RAMIREZ

CÉDULA DEL PROPIETARIO

900438122-6

TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3165211858

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

analistasst@ccah.edu.co / primmaria@ccah.edu.co

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ANALISTA SIG

ESTADO

- ◯ Con concesión
- ◯ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F082000200000

AVALÚO

438,322,000

TIPO DE COBRO

CONST

NOMBRE DE LA DERIVACION

DERIVACION 5-5

CALIDAD DEL BIEN

- ◉ Privado
- ◯ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- [x] Ornamental/Estético
- [ ] Domestico/aseo/recreativo
- [ ] Acueducto/consumo humano
- [ ] Riego/abrevadero
- [ ] N/A
- [ ] Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ( ) Si
- (•) No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ( ) Si
- (•) No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ( ) Si
- (•) No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ( ) Si
- (•) No

USO ACTUAL DEL AFP

- ( ) Guadual
- (•) Bosques/árboles/arbustos
- ( ) Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ( ) Sin cobertura vegetal
- ( ) Puente
- ( ) Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ( ) Muro/reja/malla
- ( ) Edificaciones/edificios/casas
- ( ) Juegos infantiles
- ( ) Residuos sólidos/RCD
- ( ) Mixto
- ( ) Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

Aprox. 3.5 metros

ESTADO DEL DRENAJE

- ( ) Permanente
- ( ) Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

2717

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.333286 -76.540045 0 0

latitud (x.y °)

3.333286

longitud (x.y °)

-76.540045

altitud (m)

precisión (m)



OBSERVACIONES

Se evidencia que el cause cuenta con dos represas de predias antiguas, se evidencia que el cause esta dismuyendo, el usuario expresa que la situación se esta presentando desde hace aproximanda mente una semana. El usuriario expresa que les llega recibo de la CVC

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)