

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO punto número dos
FECHA 2022-12-09
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Nicolás Zapata- huertas yo Castillo listo
DIRECCION DEL PREDIO Carrera 115 # 6-140
BARRIO Parcelaciones pance
RAZÓN SOCIAL Conjunto Residencial Miramontes B

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Cilia Mary Mejía

PERSONA QUE ATIENDE

César Freddy Nández

CÉDULA DEL PROPIETARIO

805000176-8

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

5552610

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

miramontesb66@gmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Vigilancia

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☒ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F077300360000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Quebrada guali

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☒ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

3 metros a la derecha y 4 m a la izquierda

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

1

LONGITUD (M)

120

ÁREA (M)

1080

FOTO 1

16706013023515612130378004076574-10_56_53.jpg



FOTO 2

16706014262291556668391254937846-10_57_23.jpg



UBICACIÓN

3.354295 -76.541989 1045.800048828125 26.58099937438965

latitud (x.y °)

3.354295

longitud (x.y °)


-76.541989

altitud (m)

1045.800048828125

precisión (m)

26.58099937438965



OBSERVACIONES

Se evidencia el cerramiento en malla por parte de los conjuntos para seguridad de ellos

FICHA

16706014518728658830734597219626-10_58_4.jpg

