

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO zona 1.1
FECHA 2022-12-09
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Nicolás Zapata López- Uber estación Castillo
DIRECCION DEL PREDIO Carrera 115 #6-226
BARRIO Parcelaciones pance
RAZÓN SOCIAL Conjunto Residencial Miramontes c

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

César realpe

PERSONA QUE ATIENDE

Héctor Orozco

CÉDULA DEL PROPIETARIO

800171005-2

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3733771

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CRMIRAMONTES3@HOTMAIL.COM quebrada guali

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Vigilancia

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☒ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F077800090000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Quebrada guali

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☒ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

Lado derecho 3M lado izquierdo 4 m

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

1

LONGITUD (M)

120

ÁREA (M)

1080

FOTO 1

1670600700217512420152412486338-10_45_16.jpg



FOTO 2

1670600742095544660032863232230-10_45_56.jpg



UBICACIÓN

3.354067 -76.541906 1047.300048828125 35.06999969482422

latitud (x.y °)

3.354067

longitud (x.y °)


-76.541906

altitud (m)

1047.300048828125

```
precisión (m)
```

35.06999969482422



OBSERVACIONES

Se evidencia en cerramiento de la quebrada por parte de los conjuntos residenciales para seguridad

FICHA

16706008017967500333190247053780-10_46_56.jpg

