

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Zona 1.98
FECHA 2022-12-21
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Nicolás Zapata Uber estacio
DIRECCION DEL PREDIO CALLE 10A # 125-71
BARRIO Parcelaciones pance
RAZÓN SOCIAL Condominio remanso de la María

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

María del Pilar gañan

PERSONA QUE ATIENDE

Juan Diego malambo

CÉDULA DEL PROPIETARIO

800028914-0

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

5551256

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

remansolamaria@gmail.com

23/12/22, 10:15

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE Seguridad
ESTADO ☐ Con concesión ☐ Sin concesión
NUMERO CATASTRAL
AVALÚO
TIPO DE COBRO
NOMBRE DE LA DERIVACION Derivación del Río pance 5-4
CALIDAD DEL BIEN ☒ Privado ☐ Público
CUENTA CON PERMISO? ☐ Si ☐ No
CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

2 m 4 m hacia la calle y 2m hacia pared del condominio

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

2

LONGITUD (M)

40

ÁREA (M)

200


FOTO 1

16716314459093488528553651710037-9_4_17.jpg



FOTO 2

16716318268578163301321175280537-9_10_38.jpg



UBICACIÓN

3.33666 -76.541059 1089.9000244140625 24.520999908447266

latitud (x.y °)

3.33666

longitud (x.y °)

-76.541059

altitud (m)

1089.9000244140625

precisión (m)

24.520999908447266



OBSERVACIONES

Derivación con buen caudal de agua superficie natural cauce natural dónde se evidencia punto en toda la entrada hacia el condominio

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)