

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Zona 1.94
FECHA 2022-12-20
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Nicolás Zapata Uber estacio
DIRECCION DEL PREDIO CARRERA 125 # 10 -10
BARRIO Parcelaciones pance
RAZÓN SOCIAL Agropecuaria pichucho

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Agropecuaria pichocho

PERSONA QUE ATIENDE

Raúl ipia

CÉDULA DEL PROPIETARIO

890307964-3

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

8837810

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

Info@pichucho.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Jardinero

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Derivación del Río pance 5-1

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE CAPTACIÓN

- ☐ Pozo
- ☒ Aljibe
- ☐ Galería filtrante
- ☐ Otro

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

Lado derecho 30 m lado izquierdo 40 m

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

2

LONGITUD (M)

50

ÁREA (M)

2000

FOTO 1

16715533207234105368560891263713-11_22_10.jpg



FOTO 2

16715533367341751563711300625870-11_22_50.jpg



UBICACIÓN

3.336635 -76.546631 545.2000122070312 68.02400207519531

latitud (x.y °)

3.336635

longitud (x.y °)


-76.546631

altitud (m)

545.2000122070312

precisión (m)

68.02400207519531



OBSERVACIONES

Se observa derivación cauce natural superficie natural paredes en piedra

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)