

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Zona 1.93
FECHA 2022-12-20
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Nicolás Zapata López Uber estacio
DIRECCION DEL PREDIO CALLE 4 # 125-97
BARRIO Parcelaciones pance
RAZÓN SOCIAL Condominio Villa de la María

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Marta Gómez

PERSONA QUE ATIENDE

John García

CÉDULA DEL PROPIETARIO

No

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3482641

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

No

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Seguridad

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Derivación 5-1-1

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☒ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

Lado derecho tres metros el lado izquierdo 5 m

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

1

LONGITUD (M)

15

ÁREA (M)

200

FOTO 1

16715588647632659506742502627260-12_54_58.jpg



FOTO 2

16715589002202552661722571279976-12_55_24.jpg



UBICACIÓN

3.335544 -76.548107 1102 5.083000183105469

latitud (x.y °)

3.335544

longitud (x.y °)


-76.548107

altitud (m)

1102

precisión (m)

5.083000183105469



OBSERVACIONES

Se evidencia derivación con buen caudal de agua superficie natural cauce natural paredes en piedra la cual pasa por un costado de la propiedad con un recorrido aproximado de 10m

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)