

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Punto número 4
FECHA 2022-12-09
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Nicolás Zapata- Uber stasio Castillo
DIRECCION DEL PREDIO Carrera 113 #11-100
BARRIO Parcelaciones pance
RAZÓN SOCIAL Condominio Rincón de la Alameda

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Mónica alzate

PERSONA QUE ATIENDE

Jorge Enrique Oviedo

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

4011655

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

Pactoinmobiliario@hotmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Jardinero

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F111100250802

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Quebrada guali

CALIDAD DEL BIEN

- ☐ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☒ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

16706049912701416517898409468423-11_56_43.jpg



FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.35638 -76.541446 1046 17.21500015258789

latitud (x.y °)

3.35638

longitud (x.y °)

-76.541446

altitud (m)

1046

precisión (m)

17.21500015258789



OBSERVACIONES

Se evidencia que la quebrada gual y en su recorrido pasa por la parte exterior del condominio

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)