

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Punto 13
FECHA 2022-12-09
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Nicolás Zapata- Uber estacio
DIRECCION DEL PREDIO Calle 16 # 107
BARRIO Parcelaciones pance
RAZÓN SOCIAL Condominio cascajal

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Inés Duque

PERSONA QUE ATIENDE

Gerardo Castañeda

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

33209 28

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL
F028200020000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION
Drenaje intermitente quebrada guali

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☒ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☒ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

17

ÁREA (M)

102

FOTO 1

16706137421826381333942141191046-14_22_41.jpg



FOTO 2

16706137677654488535578282331338-14_22_54.jpg



UBICACIÓN

3.358357 -76.534026 1008.9000244140625 4.567999839782715

latitud (x.y °)

3.358357

longitud (x.y °)


-76.534026

altitud (m)

1008.9000244140625

precisión (m)

4.567999839782715



OBSERVACIONES

Drenaje intermitente quebrada Cali pasa por la parte de antejardín condominio el cascajal totalmente entubada

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)