

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Zona 1.91
FECHA 2022-12-20
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Nicolás Zapata uber espacio
DIRECCION DEL PREDIO CALLE 5A # 125-95
BARRIO Parcelaciones pance
RAZÓN SOCIAL Diego Fernando Nupan

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Diego FernandoN upan

PERSONA QUE ATIENDE

Gerson Pantoja

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3217606769

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

jersonpd21@hotmail.com

23/12/22, 10:26

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE Inquilino
ESTADO ☐ Con concesión ☐ Sin concesión
NUMERO CATASTRAL
AVALÚO
TIPO DE COBRO
NOMBRE DE LA DERIVACION Derivación del río pance 5-1-1-2
CALIDAD DEL BIEN ☒ Privado ☐ Público
CUENTA CON PERMISO? ☐ Si ☒ No
CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☒ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE CAPTACIÓN

- ☐ Pozo
- ☐ Aljibe
- ☐ Galería filtrante
- ☒ Otro

CUAL?

Motobomba en la derivación

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE VERTIMIENTO

- ☒ Puntual
- ☐ No puntual
- ☐ No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- ☐ Doméstico
- ☐ No Doméstico
- ☒ Agua lluvia
- ☐ Otro
- ☐ No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☒ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

1

LONGITUD (M)

50

ÁREA (M)

3000

FOTO 1

16715490551762447140736267044743-10_12_5.jpg



FOTO 2

16715491293637929564107505098756-10_12_40.jpg



UBICACIÓN

3.335727 -76.546868 1099.2000732421875 3.8540000915527344

latitud (x.y °)

3.335727

longitud (x.y °)


-76.546868

altitud (m)

1099.2000732421875

precisión (m)

3.8540000915527344



OBSERVACIONES

No permiten el ingreso la información no la dan desde la portería

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)