

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Zona 1.72
FECHA 2022-12-19
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Nicolás Zapata Uber estacio
DIRECCION DEL PREDIO CARRERA 125 10-51
BARRIO Parcelaciones
RAZÓN SOCIAL Colegio Colombo británico

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☒ Institucional
- ☐ Cultura
- ☐ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Nicholas Reexes

PERSONA QUE ATIENDE

Emilio Bolaños

CÉDULA DEL PROPIETARIO

890300652-9

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3218087324

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

emigdiob@ccbcali.edu.co

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Emigdio Bolaños

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Derivación 5-1 Río pance

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☒ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☒ Domestico/aseo/recreativo
- ☒ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE CAPTACIÓN

- ☐ Pozo
- ☐ Aljibe
- ☐ Galería filtrante
- ☐ Otro

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE VERTIMIENTO

- ☒ Puntual
- ☐ No puntual
- ☐ No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- ☐ Doméstico
- ☐ No Doméstico
- ☐ Agua lluvia
- ☐ Otro
- ☐ No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

10 metros a la franja derecha y 10 m a la provincia queda

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

1

LONGITUD (M)

100

ÁREA (M)

2000

FOTO 1

16714659826277024641988320992640-11_6_32.jpg



FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.336009 -76.544016 1098.4000244140625 22.631000518798828

latitud (x.y °)

3.336009

longitud (x.y °)


-76.544016

altitud (m)

1098.4000244140625

precisión (m)

22.631000518798828



OBSERVACIONES

Se evidencia con buen caudal de agua paredes en piedra causa natural

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)