

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Zona 1.71
FECHA 2022-12-19
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Nicolás Zapata Uber estacio
DIRECCION DEL PREDIO CALLE 10A #125-196 parte de atrás de la propiedad
BARRIO Parcelaciones panse
RAZÓN SOCIAL Imágenes gráficas Cali

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Imágenes gráficas

PERSONA QUE ATIENDE

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☐ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☒ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

1

LONGITUD (M)

10

ÁREA (M)

10

FOTO 1

16714705330983148703000825342365-12_22_31.jpg



FOTO 2

1671470562966225664439520439933-12_23_4.jpg



UBICACIÓN

3.335364 -76.541858 1090.5999755859375 19.844999313354492

latitud (x.y °)

3.335364

longitud (x.y °)

-76.541858

altitud (m)

1090.5999755859375

precisión (m)

19.844999313354492



OBSERVACIONES

No permiten ingreso a la propiedad la sé que atraviesa el previo georeferenciado: 71/73

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)