

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Zona 1.57
FECHA 2022-12-16
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Nicolás zapata. Uber estacio
DIRECCION DEL PREDIO CARRERA 127 # 12-111
BARRIO Parcelaciones pance
RAZÓN SOCIAL D&D

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☐ Vivienda
- ☒ Otro

CUAL?

Vivero

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Diocleciano González

PERSONA QUE ATIENDE

Diocleciano González

CÉDULA DEL PROPIETARIO

12971132-3

TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3104208377

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

gonzálezdiocleciano@hotmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Propietario

ESTADO

☐ Con concesión

☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Derivación 5-5-1

CALIDAD DEL BIEN

☒ Privado

☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

☐ Si

☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

Al lado derecho 2 m y el lado izquierdo 95 m

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

1

LONGITUD (M)

40

ÁREA (M)

4000

FOTO 1

16712004413061493871813248784504-9_20_53.jpg



FOTO 2

16712004762185853425266845044108-9_21_32.jpg



UBICACIÓN

3.333124 -76.537964 1075.300048828125 110

latitud (x.y °)

3.333124

longitud (x.y °)

-76.537964

altitud (m)

1075.300048828125

precisión (m)

110



OBSERVACIONES

Se evidencia derivación con poco flujo de agua fuente ornamental en toda la entrada del vivero superficie causa natural

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)