

# CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>PUNTO</div> <div>Zona 1.53</div>                                     |
| <div>FECHA</div> <div>2022-12-14</div>                                    |
| <div>NOMBRE DEL ENCUESTADOR</div> <div>Nicolás zapata. Uber estacio</div> |
| <div>DIRECCION DEL PREDIO</div> <div>CARRERA 127 # 16A-35</div>           |
| <div>BARRIO</div> <div>Parcelaciones pance</div>                          |
| <div>RAZÓN SOCIAL</div> <div>Restaurante rodizio do Brasil</div>          |

## USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☒ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☐ Vivienda
- ☐ Otro

## PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Marisol Álvarez

## PERSONA QUE ATIENDE

Lorena Espinoza

## CÉDULA DEL PROPIETARIO

900455984-1

## TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3152522r91

## CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

Rodiziodobrazil@hotmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Cajera

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F081800470000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Derivación del Río pance 5-5-1

CALIDAD DEL BIEN

- ☐ Privado
- ☒ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

## USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

## SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

## EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

## SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

## TIPO DE VERTIMIENTO

- ☒ Puntual
- ☐ No puntual
- ☐ No se tiene información

## PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- ☒ Doméstico
- ☐ No Doméstico
- ☐ Agua lluvia
- ☐ Otro
- ☐ No se tiene información

## EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

## USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

## CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

A la margen derecha 2 m a la margen izquierda 20 m

## ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

## DIÁMETRO (M)

1

## LONGITUD (M)

40

## ÁREA (M)

2000

## FOTO 1

16710401580117759401533266041733-12\_49\_31.jpg



## FOTO 2

16710401962055359094794260489936-12\_50\_15.jpg



## UBICACIÓN

3.333346 -76.535632 1069.5 8.119999885559082

latitud (x.y °)

3.333346

longitud (x.y °)


-76.535632

altitud (m)

1069.5

```
precisión (m)
```

8.119999885559082



## OBSERVACIONES

Se evidencia derivación cauce natural superficie natural con paredes en cemento

## FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)