

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Zona 1.51
FECHA 2022-12-14
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Nicolás Zapata Uber estacio
DIRECCION DEL PREDIO CALLE 16A # 126--30
BARRIO Parcelaciones pance
RAZÓN SOCIAL Constructora alpes condominio naturezza

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Luis Eduardo africano

PERSONA QUE ATIENDE

David Gutiérrez

CÉDULA DEL PROPIETARIO

890399003-4

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3104512451

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

Luisdo@construtoraalpes.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Seguridad

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

NA

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

DERVACION 5-6 acequia grande

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☒ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE VERTIMIENTO

- ☒ Puntual
- ☐ No puntual
- ☐ No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- ☐ Doméstico
- ☐ No Doméstico
- ☐ Agua lluvia
- ☒ Otro
- ☐ No se tiene información

CUAL?

De galería filtrante hacia la derivación

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

10 a la derecha y Aproximadamente 50 la margen izquierda

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

1

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

67000

FOTO 1

16710441927263236985405547840867-13_56_53.jpg



FOTO 2

16710445381854617817027496647132-14_3_15.jpg



UBICACIÓN

3.335546 -76.536104 1073.2000732421875 39.505001068115234

latitud (x.y °)

3.335546

longitud (x.y °)

-76.536104

altitud (m)

1073.2000732421875

precisión (m)

39.505001068115234



OBSERVACIONES

Se evidencian 2 derivaciones en el previo los cuales se ramifican derivación 5-6 y hace que agrande causa natural superficie natural 51

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)