

# CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PUNTO</div> <div>zona 1.1</div>                                                      |
| <div>FECHA</div> <div>2022-12-09</div>                                                    |
| <div>NOMBRE DEL ENCUESTADOR</div> <div>Nicolás Zapata López- Uber estación Castillo</div> |
| <div>DIRECCION DEL PREDIO</div> <div>Carrera 115 #6-226</div>                             |
| <div>BARRIO</div> <div>Parcelaciones pance</div>                                          |
| <div>RAZÓN SOCIAL</div> <div>Conjunto Residencial Miramontes c</div>                      |

## USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

## PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

César realpe

## PERSONA QUE ATIENDE

Héctor Orozco

## CÉDULA DEL PROPIETARIO

800171005-2

## TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3733771

## CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CRMIRAMONTES3@HOTMAIL.COM quebrada guali

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Vigilancia

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☒ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F077800090000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Quebrada guali

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

## USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

## SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

## EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

## SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

## EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

## USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☒ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

## CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

Lado derecho 3M lado izquierdo 4 m

## ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

## DIÁMETRO (M)

1

## LONGITUD (M)

120

## ÁREA (M)

1080

## FOTO 1

1670600700217512420152412486338-10\_45\_16.jpg



## FOTO 2

1670600742095544660032863232230-10\_45\_56.jpg



UBICACIÓN

3.354067 -76.541906 1047.300048828125 35.06999969482422

latitud (x.y °)

3.354067

longitud (x.y °)

-76.541906

altitud (m)

1047.300048828125

precisión (m)

35.06999969482422



OBSERVACIONES

Se evidencia en cerramiento de la quebrada por parte de los conjuntos residenciales para seguridad

FICHA

16706008017967500333190247053780-10\_46\_56.jpg

