

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Zona 1.20
FECHA 2022-12-12
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Nicolás Zapata Uber estacio
DIRECCION DEL PREDIO CALLE 16B #114-05 casa 20
BARRIO Parcelaciones
RAZÓN SOCIAL

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Administración y servicios

PERSONA QUE ATIENDE

Freddy Rincón

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

321 716 0834

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Conductor

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F077700010000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Drenaje intermitente quebrada guali

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☐ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

60 m lado derecho y 6m lado izquierdo

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☒ Intermitente

DIÁMETRO (M)

0

LONGITUD (M)

70

ÁREA (M)

4620

FOTO 1

16708583260974205840845487201411-10_19_3.jpg



FOTO 2

16708583902203316298256343554320-10_20_4.jpg



UBICACIÓN

3.355713 -76.535625 1022.2000122070312 99.572998046875

latitud (x.y °)

3.355713

longitud (x.y °)


-76.535625

altitud (m)

1022.2000122070312

```
precisión (m)
```

99.572998046875



OBSERVACIONES

Derivación de lana intermitente Qué pasa por lote en abandonó zona crítica falta de limpieza totalmente entubada

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)