

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Zona 1.124
FECHA 2022-12-22
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Nicolás Zapata Uber estacio
DIRECCION DEL PREDIO CARRERA 109 # CALLE 16 Y 15
BARRIO Parcelaciones pance
RAZÓN SOCIAL Cruce sobre la vía pública

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☐ Vivienda
- ☒ Otro

CUAL?

Cruce entre la calle 16 y 15 a

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

PERSONA QUE ATIENDE

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

23/12/22, 12:15

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE
CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE
ESTADO ☐ Con concesión ☐ Sin concesión
NUMERO CATASTRAL
AVALÚO
TIPO DE COBRO
NOMBRE DE LA DERIVACION Derivación quebrada guali
CALIDAD DEL BIEN ☒ Privado ☐ Público
CUENTA CON PERMISO? ☐ Si ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☒ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE VERTIMIENTO

- ☒ Puntual
- ☐ No puntual
- ☐ No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- ☐ Doméstico
- ☐ No Doméstico
- ☒ Agua lluvia
- ☐ Otro
- ☐ No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

30 metros a la derecha y aproximadamente unos 80 m al lado izquierdo

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

1

LONGITUD (M)

200

ÁREA (M)

1000

FOTO 1

16717183344151880223429895650743-9_12_23.jpg



FOTO 2

16717182913143183538801149572001-9_11_48.jpg



UBICACIÓN

3.355493 -76.535972 1022.4000244140625 1.7120000123977661

latitud (x.y °)

3.355493

longitud (x.y °)


-76.535972

altitud (m)

1022.4000244140625

precisión (m)

1.7120000123977661



OBSERVACIONES

Se evidencia cauce natural superficie natural y tubería en PVC de 60 cm de diámetro posible vertimiento de aguas lluvias

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)