

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Zona 1.103
FECHA 2022-12-21
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Nicolás Zapata Uber estacio
DIRECCION DEL PREDIO CALLE 16A #125-42
BARRIO Parcelaciones pance
RAZÓN SOCIAL Condominio portobelo

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Lucely mosquera

PERSONA QUE ATIENDE

César Vargas

CÉDULA DEL PROPIETARIO

900041673

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

5553334

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

Conjuntocampestreportobello@gmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Seguridad

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE VERTIMIENTO

- ☒ Puntual
- ☐ No puntual
- ☐ No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- ☐ Doméstico
- ☐ No Doméstico
- ☒ Agua lluvia
- ☐ Otro
- ☐ No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☒ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

1

LONGITUD (M)

70

ÁREA (M)

2000

FOTO 1

16716362982682080105791983497135-10_25_8.jpg



FOTO 2

16716363211663846925230771535712-10_25_31.jpg



UBICACIÓN

3.337102 -76.535979 1073.5999755859375 10.71399974822998

latitud (x.y °)

3.337102

longitud (x.y °)


-76.535979

altitud (m)

1073.5999755859375

```
precisión (m)
```

10.71399974822998



OBSERVACIONES

Derivación con buen cauce de agua superficie en piedra paredes en piedra con puentes para acceso a las viviendas

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)