

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>PUNTO</div> <div>Zona 1. 26</div>                                    |
| <div>FECHA</div> <div>2022-12-13</div>                                    |
| <div>NOMBRE DEL ENCUESTADOR</div> <div>Nicolás Zapata. Uber estacio</div> |
| <div>DIRECCION DEL PREDIO</div> <div>CALLE 22 # 125-69</div>              |
| <div>BARRIO</div> <div>Parcelaciones pance</div>                          |
| <div>RAZÓN SOCIAL</div> <div>Haral bar</div>                              |

## USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

## PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

HARAL Bar

## PERSONA QUE ATIENDE

## CÉDULA DEL PROPIETARIO

17175209

## TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

315501339i

## CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F081500180000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Derivación Río pance 5-4

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

## USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

## SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☒ No

## EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☐ No

## SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

## EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

## USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

## CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

## ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

## DIÁMETRO (M)

## LONGITUD (M)

## ÁREA (M)

FOTO 1

16709435038415137668148611924937-9\_58\_47.jpg



FOTO 2

16709435370837507254535628074993-9\_59\_10.jpg



## UBICACIÓN

3.337763 -76.527862 1049.5999755859375 5.88700008392334

latitud (x.y °)

3.337763

longitud (x.y °)


-76.527862

altitud (m)

1049.5999755859375

```
precisión (m)
```

5.88700008392334



## OBSERVACIONES

No permiten el ingreso se evidencia con buen caudal de agua en el momento

## FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)