

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Zona 1. 127
FECHA 2022-12-22
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Nicolás Zapata Uber estacio
DIRECCION DEL PREDIO CARRERA 117 # 11A-75
BARRIO Parcelaciones pance
RAZÓN SOCIAL Condominio altos umbría 2

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Nidia Estrada

PERSONA QUE ATIENDE

Edgar chara

CÉDULA DEL PROPIETARIO

9001881025

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

5558440

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

altosdelaumbria2@gmmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Seguridad

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Quebrada guali

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE VERTIMIENTO

- ☒ Puntual
- ☐ No puntual
- ☐ No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- ☐ Doméstico
- ☐ No Doméstico
- ☐ Agua lluvia
- ☐ Otro
- ☒ No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☒ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

Franja lado derecho y 8 m lado izquierdo 11 metros

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

2

LONGITUD (M)

100

ÁREA (M)

250

FOTO 1

16717320275131721932002345801006-13_0_44.jpg



FOTO 2

16717320598156735596736751882325-13_1_49.jpg



UBICACIÓN

3.349945 -76.537522 1036 31.27199935913086

latitud (x.y °)

3.349945

longitud (x.y °)


-76.537522

altitud (m)

1036

```
precisión (m)
```

31.27199935913086



OBSERVACIONES

Derivación con buen flujo de agua sufragio protectora en espacios invadida por construcción del condominio

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)