

# CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>PUNTO</div> <div>Punto 88 D8</div>                                   |
| <div>FECHA</div> <div>2022-12-21</div>                                    |
| <div>NOMBRE DEL ENCUESTADOR</div> <div>Fernands Ruiz- Fernando mina</div> |
| <div>DIRECCION DEL PREDIO</div> <div>Carrera 124 # 10-57</div>            |
| <div>BARRIO</div> <div>Pance</div>                                        |
| <div>RAZÓN SOCIAL</div>                                                   |

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

PERSONA QUE ATIENDE

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Derivación 5.4.5

CALIDAD DEL BIEN

- ☐ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

## USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

## SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☒ No

## EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☐ No

## SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

## EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

## USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

## CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

## ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

## DIÁMETRO (M)

## LONGITUD (M)

## ÁREA (M)

FOTO 1

20221221\_154704-15\_54\_41.jpg



FOTO 2

20221221\_154810-15\_54\_47.jpg



3.339488 -76.541499 1093.9000244140625 15.258999824523926

3.339488

-76.541499

1093.9000244140625

15.258999824523926



En el momento de la visita nadie atiende el llamado, se toma registro fotografico de la derivación por a fuera del predio, ya que se alcanza a observar.

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)