

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Punto 75 D7
FECHA 2022-12-20
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Fernands Ruiz - Fernando mina
DIRECCION DEL PREDIO Carrera 125 # 11-129
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL Casa otoño- Centro para adulto mayores

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Guillermo garrido

PERSONA QUE ATIENDE

David Muñoz

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

6025551473

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

Casa_otono @ hotmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Auxiliar administrativo

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Derivación 5.3

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☒ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

15 metros

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

20221220_145930-15_3_0.jpg



FOTO 2

20221220_151037-15_17_30.jpg



UBICACIÓN

3.337462 -76.539413 1082.9000244140625 3.9000000953674316

latitud (x.y °)

3.337462

longitud (x.y °)


-76.539413

altitud (m)

1082.9000244140625

precisión (m)

3.9000000953674316



OBSERVACIONES

En el momento de la visita se evidencia un cauce canalizado naturalmente, buen flujo de agua.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)