

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Punto 61 D8
FECHA 2022-12-21
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Fernanda Ruiz - Fernando mina
DIRECCION DEL PREDIO Carrera 123 # 15 00 casa # 24
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☐ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Adrian Garay

PERSONA QUE ATIENDE

Mario otoyá

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3155358209

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

Mario@etniaartesanas .com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Arrendatario

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☒ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Derivación 5.3.11

CALIDAD DEL BIEN

- ☐ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

10 metros

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

20221221_111207-11_19_23.jpg



FOTO 2

20221221_111934-11_19_52.jpg



UBICACIÓN

3.34038 -76.537723 1080.9000244140625 19.808000564575195

latitud (x.y °)

3.34038

longitud (x.y °)


-76.537723

altitud (m)

1080.9000244140625

precisión (m)

19.808000564575195



OBSERVACIONES

En el momento de la visita se evidencia un cauce canalizado naturalmente , uso para riego jardín, buen flujo de caudal.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)