

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO Punto 57 D7
FECHA 2022-12-20
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Fernands Ruiz - Fernando mina
DIRECCION DEL PREDIO Calle 15 # 122-151
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL Condominio campestre palo verde

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Victoria Eugenia pineda

PERSONA QUE ATIENDE

Andres Umber

CÉDULA DEL PROPIETARIO

Nit 900799013-1

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

4064766

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

Admopaloverde@gmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Vigilante

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☒ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☒ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

15 metros

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.341315 -76.537001 1079.300048828125 14.880000114440918

latitud (x.y °)

3.341315

longitud (x.y °)


-76.537001

altitud (m)

1079.300048828125

precisión (m)

14.880000114440918



OBSERVACIONES

En el momento de la visita se evidencia un cauce canalizado naturalmente, uso ornamental no consuntivo, buen flujo de caudal.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)