

# CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <div>PUNTO</div> <div>Punto 29 D4</div>                                    |
| <div>FECHA</div> <div>2022-12-14</div>                                     |
| <div>NOMBRE DEL ENCUESTADOR</div> <div>Fernanda Ruiz - Fernando Mina</div> |
| <div>DIRECCION DEL PREDIO</div> <div>Calle 16b # 124-80</div>              |
| <div>BARRIO</div> <div>Pance</div>                                         |
| <div>RAZÓN SOCIAL</div> <div>Condominio Bosques de pance</div>             |

## USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

## PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Martha Gomez

## PERSONA QUE ATIENDE

Martha Gomez

## CÉDULA DEL PROPIETARIO

31203186

## TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3173019046

## CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

Bosquesdepance@gmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Administradora

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☒ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F081000580000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

Derivación 5.3

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☒ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

## USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

## SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

## EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

## SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

## EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

## USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

## CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

10 metros

## ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

## DIÁMETRO (M)

## LONGITUD (M)

## ÁREA (M)

FOTO 1

20221214\_100927-10\_46\_46.jpg



FOTO 2

20221214\_103954-10\_46\_56.jpg



UBICACIÓN

3.34013 -76.534576 1067.9000244140625 26.152000427246094

latitud (x.y °)

3.34013

longitud (x.y °)


-76.534576

altitud (m)

1067.9000244140625

precisión (m)

26.152000427246094



OBSERVACIONES

La derivación se encuentra en buen estado, con buen flujo de caudal.

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)