

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 83
FECHA 2022-12-20
NOMBRE DEL ENCUESTADOR DIANA MARTINEZ Y WILLIAN ANGULO
DIRECCION DEL PREDIO Carrera 121 calle 10a50 casa 7
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL La umbria

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

María Clara arboleda

PERSONA QUE ATIENDE

Tuquerres

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3113530007

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

23/12/22, 10:40

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE Guarda de seguridad
ESTADO ☐ Con concesión ☒ Sin concesión
NUMERO CATASTRAL
AVALÚO
TIPO DE COBRO
NOMBRE DE LA DERIVACION 4-4-2
CALIDAD DEL BIEN ☒ Privado ☐ Público
CUENTA CON PERMISO? ☐ Si ☒ No
CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☒ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☒ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

image-15_20_49.jpg



FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.346665 -76.541878 1074.144283771515 65

latitud (x.y °)

3,346665

longitud (x.y °)


-76,541878

altitud (m)

1074,144283771515

precisión (m)

65



OBSERVACIONES

El registro fotográfico queda pendiente de enviar a la oficina, debido a que en esta ocasión no se logró ingresar a la casa, debido a que el propietario está de viaje

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)