

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 79
FECHA 2022-12-20
NOMBRE DEL ENCUESTADOR DIANA MARTINEZ Y WILLIAM ÁNGULO
DIRECCION DEL PREDIO Carrera 121 calle 10a50 casa 8
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL La umbría

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Carolina madriñal

PERSONA QUE ATIENDE

Roberto Mendoza

CÉDULA DEL PROPIETARIO

31324961

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3127570274

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

cheche2105@gmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Empleado

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☒ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

4-4-2

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☒ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☐ Si
- ☒ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE VERTIMIENTO

- ☒ Puntual
- ☐ No puntual
- ☐ No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- ☐ Doméstico
- ☐ No Doméstico
- ☒ Agua lluvia
- ☐ Otro
- ☐ No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

8 a 10 metros aproximadamente

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

image-15_5_9.jpg



FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.346644 -76.541795 1073.3116126060486 65

latitud (x.y °)

3,346644

longitud (x.y °)


-76,541795

altitud (m)

1073,3116126060486

precisión (m)

65



OBSERVACIONES

El registro fotográfico queda pendiente de enviar a la oficina, debido a que en esta ocasión no se logró ingresar a la casa, debido a que el propietario está de viaje

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)