

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 76
FECHA 2022-12-21
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Diana Martinez -William arao
DIRECCION DEL PREDIO
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Mauricio Barney

PERSONA QUE ATIENDE

Melida clarkson

CÉDULA DEL PROPIETARIO

16781818

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3104706102

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

mauricio_barney@hotmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Esposa

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☒ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

Pago de tua

NOMBRE DE LA DERIVACION

Drenaje intermitente

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☒ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE VERTIMIENTO

- ☒ Puntual
- ☐ No puntual
- ☐ No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- ☐ Doméstico
- ☐ No Doméstico
- ☒ Agua lluvia
- ☐ Otro
- ☐ No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☒ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

5 a 6 metros aproximadamente margen derecha y margen izquierda 1 metro aproximadamente

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☒ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

16716418484088777736226995192704-11_57_36.jpg



FOTO 2

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

UBICACIÓN

3.348547 -76.541023 1061.5999755859375 21.378999710083008

latitud (x.y °)

3,348547

longitud (x.y °)


-76,541023

altitud (m)

1061,5999755859375

precisión (m)

21,378999710083008



OBSERVACIONES

En el momento de la visita se evidencia que no hay presencia del recurso hídrico

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)