

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 68
FECHA 2022-12-21
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Diana Martinez -William arao
DIRECCION DEL PREDIO Carrera 118 #10-67
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Leonor gallego Muñoz

PERSONA QUE ATIENDE

William meneses

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3157903337

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

wmu7824@gmail.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Administrador

ESTADO

☐ Con concesión☒ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

CALIDAD DEL BIEN

☒ Privado☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

☐ Si☒ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☒ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☒ Otro

CUAL?

No aplica, debido a que no pasa la derivación por el predio

.....

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

.....

ESTADO DEL DRENAJE

- ☐ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

.....

LONGITUD (M)

.....

ÁREA (M)

.....

FOTO 1

16716341840615068620272184093956-9_49_51.jpg



FOTO 2

16716342641623019781054488067417-9_51_21.jpg



UBICACIÓN

3.348778 -76.544287 1087.5 13.800000190734863

latitud (x.y °)

3.348778

longitud (x.y °)


-76.544287

altitud (m)

1087.5

precisión (m)

13.800000190734863



OBSERVACIONES

En el momento de la visita, se logra evidenciar que no pasa la derivación por el predio visitado, usuario manifiesta que cuando hay demasiada precipitación en el predio aledaños de la San buenaventura sale el drenaje de las aguas lluvias

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)