

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 50
FECHA 2022-12-20
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Diana Martinez -William arao
DIRECCION DEL PREDIO CRA 121 #13-76
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL Intermares

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☒ Cultura
- ☐ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Gustavo

PERSONA QUE ATIENDE

Rafael santo Iguarán

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3155548618

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

info@intermaresl.com

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Ayudante de construcción

ESTADO



Con concesión



Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

4-6

CALIDAD DEL BIEN



Privado



Público

CUENTA CON PERMISO?



Si



No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE VERTIMIENTO

- ☒ Puntual
- ☐ No puntual
- ☐ No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- ☐ Doméstico
- ☐ No Doméstico
- ☒ Agua lluvia
- ☐ Otro
- ☐ No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☒ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

Margen derecha aproximadamente 6 metros, margen izquierda 1 a 2 metros aproximadamente

.....

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

.....

LONGITUD (M)

.....

ÁREA (M)

.....

FOTO 1

16715521854554994969104885898819-11_3_24.jpg



FOTO 2

16715524393912258052213618045987-11_8_17.jpg



UBICACIÓN

3.346204 -76.537724 1078.0999755859375 3.0999999046325684

latitud (x.y °)

3.346204

longitud (x.y °)


-76.537724

altitud (m)

1078.0999755859375

precisión (m)

3.0999999046325684



OBSERVACIONES

Se evidencia un vertimiento de agua lluvia, hacía la derivación proveniente del predio a mano derecha, y y cae a la derivación 4-6

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)