

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 39D5 39D5
FECHA 2022-12-16
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Diana Martinez -William arao Diana Martinez -William arao
DIRECCION DEL PREDIO Calle 16a # 121a-154 Calle 16a # 121a-154
BARRIO Pance Pance
RAZÓN SOCIAL
USO DEL PREDIO ☐ Agropecuario ☐ Minería ☐ Manufactura ☐ Electricidad ☐ Saneamiento ☐ Construcción ☐ Comercio ☐ Servicios ☐ Otro



- ☐ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

No aporta

No aporta

PERSONA QUE ATIENDE

Roger urbano

Roger urbano

CÉDULA DEL PROPIETARIO

TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

5552500

5552500

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Jardinero

Jardinero

ESTADO

☐ Con concesión

☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

4

4

CALIDAD DEL BIEN

☐ Privado



☐ Público
CUENTA CON PERMISO? ☐ Si ☐ No
CAUDAL OTORGADO (LT/S)
USO ☐ Ornamental/Estético ☐ Domestico/aseo/recreativo ☐ Acueducto/consumo humano ☐ Riego/abrevadero ☐ N/A ☐ Otro
SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO? ☐ Si ☐ No
EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA? ☐ Si ☐ No
SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN? ☐ Si ☐ No
EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN? ☐ Si ☐ No
USO ACTUAL DEL AFP ☐ Gradual ☐ Bosques/árboles/arbustos ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales ☐ Sin cobertura vegetal ☐ Puente ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura ☐ Muro/reja/malla ☐ Edificaciones/edificios/casas ☐ Juegos infantiles ☐ Residuos sólidos/RCD
☐ Otro



CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN
2 metros aproximadamente
2 metros aproximadamente
ESTADO DEL DRENAJE
☐ Permanente
☐ Intermitente
DIÁMETRO (M)
LONGITUD (M)
ÁREA (M)
FOTO 1
16712117812242383261336329478870-12_30_51.jpg

FOTO 2
16712119536997236956699275208991-12_32_40.jpg




UBICACIÓN

3.345048 -76.534589 1074 1.7999999523162842

latitud (x.y °)

3,345048

longitud (x.y °)

-76,534589


altitud (m)

1074

precisión (m)

1,7999999523162842

[



OBSERVACIONES

En el momento de la visita no se permite el ingreso al predio, debido a que los propietarios no estaban en la propiedad, el iardinero facilita la toma fotográfica para

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)