

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 31D4 31D4
FECHA 2022-12-14
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Diana Martinez - William arao Diana Martinez - William arao
DIRECCION DEL PREDIO Calle 24a # 122-24 casa 24 Calle 24a # 122-24 casa 24
BARRIO Pance Pance
RAZÓN SOCIAL
USO DEL PREDIO ☐ Agropecuario ☐ Minería ☐ Manufactura ☐ Electricidad ☐ Saneamiento ☐ Construcción ☐ Comercio ☐ Servicios ☐ Institucional ☐ Cultura

☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Adalgiza Navarrete
Adalgiza Navarrete
PERSONA QUE ATIENDE Gabriel Araque Gabriel Araque
CÉDULA DEL PROPIETARIO 1130611009 1130611009
TELEFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE 3078657 3078657
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE
CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE Mantenimiento Mantenimiento
ESTADO ☐ Con concesión ☐ Sin concesión
NUMERO CATASTRAL F081400090000 F081400090000
AVALÚO
TIPO DE COBRO
NOMBRE DE LA DERIVACION 5-3 5-3
CALIDAD DEL BIEN ☐ Privado ☐ Público



CUENTA CON PERMISO? ☐ Si
--

☐ No
CAUDAL OTORGADO (LT/S)
USO ☐ Ornamental/Estético ☐ Domestico/aseo/recreativo ☐ Acueducto/consumo humano ☐ Riego/abrevadero ☐ N/A ☐ Otro
SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO? ☐ Si ☐ No
EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA? ☐ Si ☐ No
SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN? ☐ Si ☐ No
EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN? ☐ Si ☐ No
USO ACTUAL DEL AFP ☐ Guadual ☐ Bosques/árboles/arbustos ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales ☐ Sin cobertura vegetal ☐ Puente ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura ☐ Muro/reja/malla ☐ Edificaciones/edificios/casas ☐ Juegos infantiles ☐ Residuos sólidos/RCD ☐ Mixto ☐ Otro
CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN 15 a 20 metros aproximadamente en ambas márgenes



ESTADO DEL DRENAJE ☐ Permanente
--


☐ Intermitente	
DIÁMETRO (M)	
LONGITUD (M)	
ÁREA (M)	
FOTO 1	
16710395193901617004183680298609-12_39_45.jpg	
	
FOTO 2	
1671039680299469178524263967483-12_41_31.jpg	
	
UBICACIÓN	
3.342824 -76.525244 1037 29.551000595092773	
latitud (x.y °)	
3,342824	



-76,525244



altitud (m)
1037
precisión (m)
29,551000595092773



OBSERVACIONES
No sé permite el ingreso al predio por temas de seguridad y permisos, pero el trabaj
No sé permite el ingreso al predio por temas de seguridad y permisos, pero el <u>trabajador facilita la imagen de la derivación v la información que tiene a la mano</u>

FICHA
Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)