

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 29D4
FECHA 2022-12-14
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Diana Martinez - William arao
DIRECCION DEL PREDIO Calle 22-b #121-111
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL Colegio bilingüe anglo americano

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☒ Institucional
- ☐ Cultura
- ☐ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Organización internacional Jiménez Ramírez sas

PERSONA QUE ATIENDE

Alexander mosquera

CÉDULA DEL PROPIETARIO

Nit900763897

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3013208683

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

auxiliarcontable@colegioangloamericano.edu.co

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Rector

ESTADO

☐ Con concesión☒ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F079500040000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

5-3-4

CALIDAD DEL BIEN

☒ Privado☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

☐ Si☒ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

TIPO DE VERTIMIENTO

- ☒ Puntual
- ☐ No puntual
- ☐ No se tiene información

PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- ☐ Doméstico
- ☐ No Doméstico
- ☒ Agua lluvia
- ☐ Otro
- ☐ No se tiene información

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☒ Mixto
- ☐ Otro

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

3 metros aproximadamente en ambas márgenes

.....

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

.....

LONGITUD (M)

.....

ÁREA (M)

.....

FOTO 1

16710415897378066633652585156661-13_13_36.jpg



FOTO 2

16710418615398130562020438055921-13_17_49.jpg



UBICACIÓN

3.345723 -76.526232 1033.5999755859375 2.619999885559082

latitud (x.y °)

3.345723

longitud (x.y °)


-76.526232

altitud (m)

1033.5999755859375

precisión (m)

2.619999885559082



OBSERVACIONES

En el momento de la visita el usuario manifiesta que en ocasiones hay poco afluentes del recurso hidrico, y agentes contaminantes cómo color blanco y residuos solidos. Usuario solicita información de la TUA através del correo electrónico debido a que no tienen conocimiento de esta y es la primer visita que recibe del DAGMA este año

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)