

CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

PUNTO 10 d 2
FECHA 2022-12-12
NOMBRE DEL ENCUESTADOR Jimmy, Diana
DIRECCION DEL PREDIO Calle 22 a 121 b 07
BARRIO Pance
RAZÓN SOCIAL Taller de Anik sas

USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☐ Vivienda
- ☐ Otro

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Anik Lopez michaud

PERSONA QUE ATIENDE

Natali suarez

CÉDULA DEL PROPIETARIO

800205535- 1

TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3136565075

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

direccionadministrativa@tallerdeanik.edu.co

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Administradora

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☒ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

F079500120000

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

5. 34

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☒ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

USO

- ☒ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☐ Otro

SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☒ No

SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☒ Otro

CUAL?

Ocupacionales de cause antiguas puetes

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

Entre 5 y 4

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

LONGITUD (M)

ÁREA (M)

FOTO 1

Original_TimePhoto_20221212_110548-11_23_26.jpg



FOTO 2

Original_TimePhoto_20221212_111531-11_23_32.jpg



UBICACIÓN

3.333333 -76.525866 0 2000

latitud (x.y °)

3.333333


longitud (x.y °)

-76.525866

altitud (m)

precisión (m)

2000



OBSERVACIONES

Al momento de la visita solo se evidencia que la derivacion entra y sale

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)