

# CATASTRO comuna 22 (Recurso Hídrico)

|                                           |
|-------------------------------------------|
| PUNTO<br>43                               |
| FECHA<br>2022-12-21                       |
| NOMBRE DEL ENCUESTADOR<br>Luis Jimmy      |
| DIRECCION DEL PREDIO<br>Carrera 122 10 12 |
| BARRIO<br>Pance                           |
| RAZÓN SOCIAL<br>Casas habitacionales      |

## USO DEL PREDIO

- ☐ Agropecuario
- ☐ Minería
- ☐ Manufactura
- ☐ Electricidad
- ☐ Saneamiento
- ☐ Construcción
- ☐ Comercio
- ☐ Servicios
- ☐ Institucional
- ☐ Cultura
- ☒ Vivienda
- ☐ Otro

## PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Jorge Eduardo Murillo

---

## PERSONA QUE ATIENDE

Albeiro soscue

---

## CÉDULA DEL PROPIETARIO

## TELÉFONO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

3127720284

---

## CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO O PERSONA QUE ATIENDE

CARGO DE LA PERSONA QUE ATIENDE

Empleado

ESTADO

- ☐ Con concesión
- ☐ Sin concesión

NUMERO CATASTRAL

AVALÚO

TIPO DE COBRO

NOMBRE DE LA DERIVACION

4.5.4

CALIDAD DEL BIEN

- ☒ Privado
- ☐ Público

CUENTA CON PERMISO?

- ☐ Si
- ☐ No

CAUDAL OTORGADO (LT/S)

## USO

- ☐ Ornamental/Estético
- ☐ Domestico/aseo/recreativo
- ☐ Acueducto/consumo humano
- ☐ Riego/abrevadero
- ☐ N/A
- ☒ Otro

## CUAL?

Se evidencia tuveria pvc dentro de la derivacion

.....

## SE PERMITIÓ EL INGRESO AL PREDIO?

- ☒ Si
- ☐ No

## EL PREDIO TIENE ALGÚN TIPO DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA?

- ☐ Si
- ☐ No

## SE PRESENTAN VERTIMIENTOS A LA DERIVACIÓN?

- ☒ Si
- ☐ No

## TIPO DE VERTIMIENTO

- ☒ Puntual
- ☐ No puntual
- ☐ No se tiene información

## PROCEDENCIA DEL VERTIMIENTO

- ☐ Doméstico
- ☐ No Doméstico
- ☐ Agua lluvia
- ☐ Otro
- ☒ No se tiene información



EN EL PREDIO SE RESPETA EL AFP DE LA DERIVACIÓN?

- ☐ Si
- ☒ No

USO ACTUAL DEL AFP

- ☐ Guadual
- ☐ Bosques/árboles/arbustos
- ☐ Grama/Pasto/Rastrojo/Plantas ornamentales
- ☐ Sin cobertura vegetal
- ☐ Puente
- ☐ Parqueadero/pavimento/gravilla/tableta/baldosa/zona dura
- ☐ Muro/reja/malla
- ☐ Edificaciones/edificios/casas
- ☐ Juegos infantiles
- ☐ Residuos sólidos/RCD
- ☐ Mixto
- ☒ Otro

CUAL?

Reborde en concreto y piedra

CUANTOS METROS APROXIMADAMENTE HAY DE AFP EN CADA MARGEN

50cm

ESTADO DEL DRENAJE

- ☒ Permanente
- ☐ Intermitente

DIÁMETRO (M)

1

LONGITUD (M)

35

ÁREA (M)

10

FOTO 1

20221221\_123957-12\_48\_36.jpg



FOTO 2

20221221\_124402-12\_48\_50.jpg



UBICACIÓN

3.342103 -76.542065 1108.0999755859375 19.225000381469727

latitud (x.y °)

3.342103

longitud (x.y °)


-76.542065

altitud (m)

1108.0999755859375

precisión (m)

19.225000381469727



OBSERVACIONES

Se evidencia tubería en pvc dentro de la derivacion programar visita de IVC

FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)