

# SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| FECHA                                    |   |
| 2022-12-13                               |   |
|                                          |   |
| NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR          | * |
| Gustavo Adolfo Viafara López             |   |
|                                          |   |
| DIRECCION DEL PREDIO                     | * |
| Colegio Colombo Británico                |   |
|                                          |   |
| NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)             |   |
|                                          |   |
| TIPO DE PREDIO                           | * |
| <input checked="" type="radio"/> Privado |   |
| <input type="radio"/> Público            |   |
| FUENTE HÍDRICA                           |   |
| 5-1                                      |   |
|                                          |   |

## TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

\*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☒ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

## TIPO DE SITIO CRITICO

- ☐ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☒ Otro

## CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Posible retención de material vegetal y otros, por rejilla en el cauce de la fuente hídrica

## SE CONOCE LA CAUSA?

\*

- ☒ Si
- ☐ No

## CAUSAS

\*

- ☐ Colmatación
- ☐ Sección hidráulica insuficiente
- ☐ Descarga de aguas residuales
- ☐ Conexión errada
- ☐ Captación ilegal
- ☐ Taponamiento
- ☐ Desvío
- ☒ Otro

## CUAL CAUSA?

\*

Posible retención de material vegetal y otros, por regilla en el cauce de la fuente hídrica

## SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

\*

- ☐ Mantenimiento no necesario
- ☒ Mantenimiento necesario
- ☐ Mantenimiento urgente

## FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

## ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.334742 -76.543013 1092.7000732421875 25.235000610351562

latitud (x.y °)

3,334742

longitud (x.y °)

-76,543013

altitud (m)

1092,7000732421875

precisión (m)

25,235000610351562




FOTO 1

IMG\_20221213\_122130-12\_25\_7.jpg



FOTO 2

IMG\_20221213\_122128-12\_25\_19.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES