

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA	
2022-11-22	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
calle 11 entre carreras 124 y 125	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
espacio público	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	
FUENTE HÍDRICA	

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☒ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- ☒ Contaminación
- ☐ Inundación
- ☐ Disminución o perdida del caudal
- ☐ Desbordamiento
- ☐ Estancamiento
- ☐ Otro

SE CONOCE LA CAUSA?

*

- ☒ Si
- ☐ No

26/12/22, 14:27

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

CAUSAS ☒ Colmatación ☐ Sección hidráulica insuficiente ☐ Descarga de aguas residuales ☐ Conexión errada ☐ Captación ilegal ☐ Taponamiento ☐ Desvío ☐ Otro	*
SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO ☐ Mantenimiento no necesario ☒ Mantenimiento necesario ☐ Mantenimiento urgente	*
FRECUENCIA DEL EVENTO?	
ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?	

UBICACION

3.338479 -76.54077 0 0

latitud (x.y °)

3,338479

longitud (x.y °)

-76,54077

altitud (m)

precisión (m)




FOTO 1

IMG_20221122_172023-14_28_28.jpg



FOTO 2

IMG_20221122_172034-14_28_38.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES