

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA

2022-12-12

NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR *

Gustavo Adolfo Viafara López

DIRECCION DEL PREDIO *

Colegio Bolivar

NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)

TIPO DE PREDIO *

Privado

Público

FUENTE HÍDRICA

5

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA *

- Alcantarilla
- Almacenamiento
- Box Culvert
- Canalización
- Captación
- Derivación
- Disipación
- Lago
- Ornamental
- Paso de Vía
- Rejilla
- Vertedero
- Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- Contaminación
- Inundación
- Disminución o pérdida del caudal
- Desbordamiento
- Estancamiento
- Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Posible retención de material vegetal y otros, por rejilla en el cauce de la fuente hídrica

SE CONOCE LA CAUSA? *

- Si
- No

CAUSAS

*

- Colmatación
- Sección hidráulica insuficiente
- Descarga de aguas residuales
- Conexión errada
- Captación ilegal
- Taponamiento
- Desvío
- Otro

CUAL CAUSA?

*

Posible retención de material vegetal y otros, por regilla en el cauce de la fuente hídrica

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- Mantenimiento no necesario
- Mantenimiento necesario
- Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

2022

UBICACION

3.33781 -76.546378 1103 64.0999984741211

latitud (x.y °)

3,33781

longitud (x.y °)

-76,546378

altitud (m)

1103

precisión (m)

64,0999984741211



FOTO 1

IMG_20221212_144617-14_48_32.jpg



FOTO 2

IMG_20221212_144624-14_48_37.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES