

SITIOS CRÍTICOS comuna 22 (Recurso Hídrico)

FECHA

2022-12-09

NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR *

Gustavo Adolfo Viafara López

DIRECCION DEL PREDIO *

Calle 14 entre carrera 121 y 120

NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)

TIPO DE PREDIO *

Privado

Público

FUENTE HÍDRICA

Y4-4-2

TIPO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA *

- Alcantarilla
- Almacenamiento
- Box Culvert
- Canalización
- Captación
- Derivación
- Disipación
- Lago
- Ornamental
- Paso de Vía
- Rejilla
- Vertedero
- Otro

TIPO DE SITIO CRITICO

- Contaminación
- Inundación
- Disminución o pérdida del caudal
- Desbordamiento
- Estancamiento
- Otro

CUAL TIPO DE SITIO CRÍTICO?

Posible retención de material vegetal y otros, por rejilla en el cauce de la fuente hídrica

SE CONOCE LA CAUSA? *

- Si
- No

CAUSAS

*

- Colmatación
- Sección hidráulica insuficiente
- Descarga de aguas residuales
- Conexión errada
- Captación ilegal
- Taponamiento
- Desvío
- Otro

CUAL CAUSA?

*

Posible retención de material vegetal y otros, por regilla en el cauce de la fuente hídrica

SEVERIDAD DEL SITIO CRÍTICO

*

- Mantenimiento no necesario
- Mantenimiento necesario
- Mantenimiento urgente

FRECUENCIA DEL EVENTO?

Constante

ÚLTIMO AÑO DE OCURRENCIA DEL EVENTO?

4-4-2

FOTO 2

IMG_20221209_110350-11_5_43.jpg



FICHA

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)

OBSERVACIONES