

# OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA comuna 22

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| FECHA                                    |   |
| 2022-11-26                               |   |
| .....                                    |   |
| NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR          | * |
| Gustavo Adolfo Viafara López             |   |
| .....                                    |   |
| DIRECCION DEL PREDIO                     | * |
| Carrera 115 con calle 20                 |   |
| .....                                    |   |
| NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)             |   |
| .....                                    |   |
| DERIVACIÓN                               |   |
| 4                                        |   |
| .....                                    |   |
| TIPO DE PREDIO                           | * |
| <input type="radio"/> Privado            |   |
| <input checked="" type="radio"/> Público |   |

## TIPO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

\*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Alcantarilla y disipación
- ☐ Almacenamiento y Captación
- ☐ Almacenamiento y Regulación
- ☐ Almacenamiento, Regulación y Captación
- ☒ Box Culvert y Derivación
- ☐ Canalización y Disipación
- ☐ Captación y Derivación
- ☐ Captación y Disipación
- ☐ Captación, Almacenamiento y Disipación
- ☐ Captación, Canalización y Unión
- ☐ Derivación y Almacenamiento
- ☐ Derivación y Captación
- ☐ Derivación y Disipación
- ☐ Derivación y Vertedero
- ☐ Disipación y Canalización
- ☐ Disipación y Unión
- ☐ Lago y Vertedero
- ☐ Otro

## CLASIFICACIÓN DE OBRA HIDRÁULICA

- ☐ Conducción
- ☐ Regulación
- ☐ Derivación
- ☐ Captación
- ☐ Descarga
- ☐ Aprovechamiento
- ☐ Disipación
- ☐ Otro

## MATERIAL DE LA OBRA HIDRÁULICA (REVESTIMIENTO)

- ☒ Concreto
- ☐ Piedra pegada
- ☐ Metálico
- ☐ Mampostería
- ☐ Concreto y lámina
- ☐ Acero
- ☐ PVC
- ☐ Otro

## ESTADO DE LA OBRA

- ☒ Bueno
- ☐ Regular
- ☐ Malo

## TIPO DE DRENAJE

- ☐ Río
- ☒ Quebrada
- ☐ Arroyo
- ☐ Acequia
- ☐ Zanjón
- ☐ Canal
- ☐ Cañada
- ☐ Estero
- ☐ Otro

## PERMISO

- ☐ Poseción
- ☐ Concesión
- ☐ No presenta

## NÚMERO DE RESOLUCIÓN

## TIPO DE SECCIÓN

## PROCESO SANCIONATORIO EN CURSO?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☒ No se tiene información

## DIÁMETRO DE LA OBRA (METROS)

Ancho 1590, profundidad 1.40M, largo 16M

UBICACION

3.354458 -76.529162 1015.9000244140625 58.604000091552734

latitud (x.y °)

3.354458

longitud (x.y °)


-76.529162

altitud (m)

1015.9000244140625

precisión (m)

58.604000091552734



OBSERVACIONES

Al finalizar el Box hay colmatación

FOTO 1

1669486677912584111115983355364-13\_18\_18.jpg



FOTO 2

16694867127573224516158987180877-13\_18\_56.jpg



PDF DE RESOLUCIONES

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)